



Monitor de rendimiento



Con la monitorización del rendimiento, podrá registrar en el mapa distintas variedades de semillas del campo y comparar su rendimiento. Mejore la selección de semillas basándose en los datos de rendimiento a lo largo de varios años.

Monitorización de rendimiento en el campo

Con la monitorización del rendimiento, podrá ver, elaborar mapas y registrar con precisión datos de rendimiento y humedad en tiempo real y saber inmediatamente el rendimiento de sus cultivos durante la cosecha. La prestación depende de la pantalla de Trimble que use.

Seguimiento de variedades

Elabore un mapa con las distintas variedades de semillas del campo y compare su rendimiento.

Seguimiento de la humedad


Determine si el grano debe guardarse o secarse según su contenido de humedad en el campo.


Seguimiento de la carga

Registre la cantidad de grano cosechado y cargado en los camiones.

Ancho de corte automático

Ajuste el ancho de corte automáticamente al desplazarse por campos de formas irregulares, surcos no perpendiculares u otras zonas ya cosechadas a fin de evitar cálculos de área y rendimiento inexactos.






Análisis del rendimiento en la oficina

El mapa de rendimiento sirve para evaluar un cultivo. Y puede importarlo al software Trimble para ver y evaluar el rendimiento de los campos.

De esta manera podrá identificar las zonas de alto y de bajo rendimiento, determinar la mejor variedad para su establecimiento, reconciliar los mapas de rendimiento con los datos reales del ticket de pesada, y generar informes.



Planificación

La evaluación del rendimiento de los cultivos le ayudará a desarrollar un plan para sus campos para el año siguiente. Use el mapa de rendimiento de Trimble Ag Software para determinar las causas y consecuencias del rendimiento de su cultivo y diseñar una estrategia para la preparación del terreno y plantación. Cree mapas de prescripción de aplicación de dosis variable, haga presupuestos de semillas, y/o gastos de fertilizantes, y cree un plan para la gestión de nivelación de terrenos óptima.



AMÉRICA DEL NORTE
Trimble Agriculture Division
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
ESTADOS UNIDOS
+1-720-887-6100 Teléfono
+1-720-887-6101 Fax

Trimble Inc.
Corporate Headquarters
935 Stewart Drive
Sunnyvale, CA 94085
ESTADOS UNIDOS
+1-408-481-8000 Teléfono
+1-408-481-7740 Fax

EUROPA
Trimble Germany GmbH
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim
ALEMANIA
+49-6142-2100-0 Teléfono
+49-6142-2100-140 Fax

© 2015–2017, Trimble Inc. Reservados todos los derechos. Trimble y el logo del mapamundi y el triángulo, CenterPoint, PnX, y OmniSTAR son marcas comerciales de Trimble Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. Connected Farm, Field-IQ, NextSwath, Precision-IQ, RangePoint, TMX-2050, VRS y xFill son marcas comerciales de Trimble Inc. Android es una marca comercial de Google Inc. Todas las otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares. NP 022503-1414C-1-SPA (12/16)

